

IDEGEO. Infraestructura de datos espaciales de CentroGeo.

"Daños y derrumbes, sismo 19/07/17 - Colaborativo en CDMX, CentroGeo, 2017"

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Autor del Metadato

Jesús Trujillo

Resumen

Resumen no disponible

Propósito

Resumen no disponibleResumen no disponible

Fecha de publicación

2017-10-07 14:36:00

Edición

Google

Derechos

Google

Nombre Administrativo

CDMX

Palabras Claves

- CDMX - Vulnerabilidad y riesgos

Categoría

Sociedad

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Fuente

Google

URL

http://idegeo.centrogeo.org.mx/layers/geonode%3Adanos_derrumbes_colab

Historial de procesamiento

No se provee información

REFERENCIA ESPACIAL

WKT

POLYGON((-103.5986529 0.0,-103.5986529 19.6319361,-96.0006523 19.6319361,-96.0006523 0.0,-103.5986529 0.0))

Código de la proyección

EPSG:4326

EXTENSIÓN DEL RECURSO

Oeste	Este	Norte	Sur
-103.5986529000	-96.0006523000		19.6319361000

ATRIBUTOS

Nombre	Descripción
colonia	Nombre de la colonia
calle	Nombre de la calle
numero_ext	Número del domicilio
tipo_dano	Tipo de daño
entrecalle	Entre calle y calle
link_googl	Liga Google Maps
direccion_	Dirección
entidad	Entidad federativa
delegacion	Nombre de la delegación